

Zpráva o TV kontrole stoky č.: 2

Datum 29.03.2007

Výš.systém	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
Bpv	Vršovice	211,19	210,80	12.03
Ulice	Kód ulice	Materiál	Profil/DN	Druh kanalizace
Kubánské nám.	636/07	Kamenina	Kruhový/300/300	ACKC
Zadavatel	Zást.dodavatele	Směr prohlídky	Označení úseku	Účel prohlídky
PVK a.s.	p. Hrubý	po toku	211,19/210,80	2

Šachta č.: 211,19	Stanič. (m)	Popis nálezu	Grafika M 1:68	Snímek č.: Foto Snímek	Video 2233	Klas.
	0.00	(12.03) (BCDA) Počáteční uzel, vstupní šachta			0:01:16	
	1.23	(10.80) (BCAAA) Napojení kanalizační přípojky, odbočka, přípojka otevřená, Poloha 3			0:02:23	
	1.23	(10.80) (BAHE) Vadné napojení kanalizační přípojky, přípojka je ucpána, Poloha 3		(1)	0:02:29	2
	1.49	(10.54) (BACB) Rozlomení/destrukce, chybí část stěny, překryto plechem, poloha od 12 po 4		(2)	0:03:03	2
	4.69	(7.34) (BABCC) Otevřená prasklina, komplexní tvorba prasklin, poloha od 12 po 12		(3)	0:04:59	3
	5.82	(6.21) (BAG) Vyčnívající (přesazená) kanalizační přípojka, 5%, Poloha 3		(4)	0:05:17	3
	8.19	(3.84) (BCAAA) Napojení kanalizační přípojky, odbočka, přípojka otevřená, Poloha 2			0:05:38	
	12.03	(0.00) (BCAAA) Napojení kanalizační přípojky, odbočka, přípojka otevřená, přítok řadu DN 250, Poloha 3			0:06:14	
	12.03	(0.00) (BCEA) Koncový uzel, vstupní šachta			0:06:22	
	Šachta č.: 210,80					

Zkontrolovaná délka
12.03

Vorklassifizierung 3