


Zpráva o měření sklonu č.: 17

Datum 18.07.2007

Výš.systém	Místo	Od šachty	Po šachtu	Délka úseku
Bpv	Vidoule	S42	S421	8.42
Ulice	Kód ulice	Materiál	Profil/DN	Druh kanalizace
Řad S4	680/07	PVC-U	Kruhový/300/300	ACKA
Zadavatel	Zást.dodavatele	Směr prohlídky	Označení úseku	Účel prohlídky
WALCO CZ s r.o.	p. Hrubý	proti toku	S42/S421	8



Průměrný sklon: 3.6 %  
Teoretický výškový rozdíl: 24 cm